

市立小・中学校のブロック塀等の改修について

ブロック塀等の緊急安全点検の結果を踏まえ、下記の改修を実施いたします。

記

1 小学校 (7校 10件)

施設名	箇所	高さ (m)	延長 (m)	備考
都跡小学校	グラウンド 南側	1.40	12.80	法令不適合
大安寺小学校	グラウンド 南東側	0.80	2.20	クラック等
	グラウンド 南西側	1.50	169.50	クラック等
朱雀小学校	グラウンド トイレ前	1.60	3.20	クラック等
椿井小学校	グラウンド 西側	1.20	5.91	クラック等
	グラウンド 西側	2.30	53.90	法令不適合
	敷地南側	1.00	34.00	クラック等
佐保小学校	敷地北側	2.20	143.00	クラック等
富雄南小学校	敷地北側	1.73	92.35	クラック等
富雄北小学校	敷地南側	1.00	72.00	クラック等

2. 中学校 (5校, 12件)

施設名	箇所	高さ (m)	延長 (m)	備考
春日中学校	プール東側	1.80	73.10	法令不適合
	グラウンド 南側	1.78	50.00	クラック等
	グラウンド 南側	1.78	64.40	クラック等
	グラウンド 休憩所	1.93	5.40	クラック等
伏見中学校	校舎南側	1.60	7.00	法令不適合
	給食室西側	1.75	41.00	法令不適合
	屋内運動場 側	2.80	8.00	法令不適合
	校舎南側	1.80	37.00	クラック等
富雄中学校	正門付近	1.65	4.00	法令不適合
	屋内運動場 北側	1.35	46.00	法令不適合
平城西中学校	グラウンド トイレ前	1.60	4.80	法令不適合
富雄南中学校	グラウンド 南側	1.80	52.71	クラック等