【飛鳥小学校】令和３年度（秋季）奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（Ｒ８年９月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	飛鳥	国道169号線 市道大森高畑線	紀寺交差点	・歩道橋に腐食部が見られる。 ・横断歩道が薄くなりかけている。	横断歩道の塗り直しの検討 ※舗装が傷んでいるため舗装修繕から必要な可能性あり	警察 （県）	済	
2	飛鳥	市道北部第173号線 市道西部第172号線 市道西部第168号線	紀寺町891-6付近	・カーブミラーに穴が開いていたが、点検時には補修が完了していた。 ・一方通行を守っていない車がある。 ・朝の時間帯は抜け道として利用されている。	標識の角度調整	警察	済	
3	飛鳥	主要地方道奈良名張線	白毫寺町バス停付近	・交差点内にバスが停車する状況となっている。また、横断歩道とバス停が近く危険。 ・交差点に車止め等がなく危険。	歩道の拡幅→路肩(路側帯)拡幅 車止めの設置 バス停の移設	県	済	車止めの設置→設置予定箇所に地下埋設物があったため施工が難しく、改めて検討した結果、即効対策である路肩(路側帯)設置により同等の安全が確保された。
4	飛鳥	国道169号線	紀寺町・東紀寺町一丁目 紀寺住宅前バス停付近	・横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	2交差点の話なので、分けて計上する。
4−②	飛鳥	国道169号線	紀寺町513付近	・横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
5	飛鳥	国道169号線	福智院町45-1付近	・横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し※対策済み	ー	済	
6	飛鳥	市道北部第249号線 市道北部第248号線	南紀寺町二丁目267番地付近	・「止まれ」路面標示が薄くなっている。 ・ところどころ路面がひび割れている。	「止まれ」路面標示の塗り直し	警察	済	
7	飛鳥	主要地方道奈良名張線 市道北部第256号線	東紀寺町三丁目4-7付近 奈良教育大学西側道路	・歩道の舗装がところどころ剥がれている箇所がある。 ・横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
8	飛鳥	県道高畑山線	南紀寺町三丁目68-3付近～萩ヶ丘町バス停	・東側の歩道が、途中で途切れている区間や狭い区間がある。	狭い歩道を避けるため、押しボタン信号のある箇所で西側に渡り、西側の歩道を歩くよう学校で通学指導を行う	学校	済	