# 【大安寺小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

| 通し番号 | 学校別番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体（案） | 対策状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 大安寺 | 市道南部第５３号線 | 大安寺４丁目３ | ・通学路が狭く、大雨の際水路から水があふれる。 | ・蓋の設置についての協議及び検討 | 自治会、市 | － | 側溝整備の委託(成果品)までは完了しているが、地元の同意が取れないため対策は難しい。 |
| 11 | 2 | 大安寺 | 市道南部第５３・７０号線 | 大安寺３丁目1-1 | ・交通量が多いわりに見通しが悪い。 | ・カラー塗装の設置 | 市 | 済 | |
| 12 | 3 | 大安寺 | 市道南部第５２・６８号線 | 大安寺３丁目１０ | ・交通量が多いわりに見通しが悪い。 | ・児童への安全指導 | 学校 | 済 | |
| 13 | 4 | 大安寺 | 市道南部第５３・８６号線　県道京終停車場薬師寺線 | 大安寺２丁目2-7 | ・交通量が多く、横断できない。事故が多発している。 | ・グリーンベルトの設置 | 県 | 済 | |
| | | | | | | ・時間帯一方通行の検討継続 | 地元、警察 | － | 地元の同意が難しい。 |
| 14 | 5 | 大安寺 | 市道南部第５２号線 | 大安寺３丁目１０-５ | ・朝の時間帯、交通量が多く、横断できない。 | ・横断歩道通行時の安全指導<br>・見守り活動の強化 | 学校 | 済 | |
| | | | | | | ・ストップシールの設置 | 市 | 済 | |
| 15 | 6 | 大安寺 | 市道南部第５２号線 | 大安寺３丁目4-1 | ・道がでこぼこしており、こけた時道路側に出そうで危険 | ・歩道修繕 | 市 | 済 | |
| 16 | 7 | 大安寺 | 県道京終停車場薬師寺線 | 大安寺２丁目6-6 | 交通量が多く、横断できない。 | ・時間帯一方通行の検討継続 | 地元、警察 | － | 地元の同意が難しい。 |
| 17 | 8 | 大安寺 | 県道京終停車場薬師寺線 | 大安寺３丁目1-9 | ・歩道の縁石が破損している。 | ・対策済みのためなし | ー | 済 | |
| 18 | 9 | 大安寺 | 市道南部第７９号線 | 大安寺１丁目6-２４ | ・大雨の時水路があふれるので通学が危険 | ・大雨の際の通学について、安全指導を行う。 | 学校 | 済 | |
| 19 | 10 | 大安寺 | 市道南部第７２・７８号線　県道京終停車場薬師寺線 | 大安寺５丁目7-1 | ・車の通行量が多く、横断できない。 | ・横断歩道通行時の安全指導 | 学校 | 済 | |
| | | | | | | ・ストップシールの設置 | 市 | 済 | |

# 【大安寺小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

| 通し番号 | 学校別番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体（案） | 対策状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 大安寺 | 市道南部第７８・１１８・１１９号線 | 大安寺１丁目１６-１-１ | ・車の通行量が多く横断ができない | ・横断歩道付近の舗装の修繕 | 市 | 済 | |
| | | | | | | ・横断歩道の塗り直し | 警察 | 済 | |
| 21 | 12 | 大安寺 | 市道南部第１２０号線 | 東九条町１１７６-２１付近 | ・車の通行量が多く、雨の日などは暗く危険 | ・ポストコーンかキャッツアイの設置を検討<br>・水路に蓋の設置を検討<br>→蓋を設置する場合、柵の撤去を検討<br>※いずれも自治会、水利組合に相談する。 | 市 | - | 車を通しやすくすると余計抜け道として通行量が増加してしまうため、地元の同意が取れなかった。 |
| 22 | 13 | 大安寺 | 市道南部第８６号線 | 東九条町 | ・車の通行量が多く、ガードレールや歩道がない | ・児童に対し、グリーンベルト上を歩くよう安全指導する。 | 学校 | 済 | |
| 23 | 14 | 大安寺 | 市道南部第８８号線 | 大安寺２丁目１３ | ・小屋があり、見通しが悪い | ・カーブミラーの設置については、自治会から道路維持課へ生活道路対策として要望していただく。 | 自治会 | - | |
| 24 | 15 | 大安寺 | 市道南部第８８・８９号線 | 大安寺２丁目５-１ | ・通行量が多く、横断できない。 | ・児童に対し横断歩道通行時の安全指導を行う。 | 学校 | 済 | |
| 25 | 16 | 大安寺 | 市道南部第８５号線 | 大安寺２丁目１６ | ・道が狭く、子どもがはまる | ・水路の改修を検討 | 市 | - | 暗渠化すると車が速度を出すため、地元の同意が取れなかった。 |
| | | | | | | ・児童に道路上を通行するよう安全指導する。 | 学校 | 済 | |
| 26 | 17 | 大安寺 | 市道 | 八条1丁目 | ・大型車両が通行可能となるので、通学路に影響がでるとのこと | ・警察が申請者に通行を許可する際に自治会への調整を依頼する | 警察、自治会 | 済 | |