【辰市小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
30	1	辰市	市道南部第１５７号線	杏町414番地の4	・朝の時間帯に、車の通行量が多いが、白線・グリーンベルトがなく、危険である。また、白線が消えかかっている。	・路側線・グリーンベルトの設置	市	済	
31	2	辰市	市道杏神殿線	杏町４２９－１	・朝の時間帯に、車の通行量が多いが、グリーンベルトがなく、危険である。 ・通行している児童が多く、グリーンベルトが必要である。	・路肩清掃・路側線塗り直し・グリーンベルトの設置	市	済	
32	3	辰市	市道杏神殿線　市道南部第１号線	杏町５３２－１	・横断歩道が消えかかっている。また、グリーンベルトも消えている箇所があり、塗り直しが必要である。	・横断歩道の塗り直し→上申済み	警察	済	
33	4	辰市	市道南部第１号線	八条町８４９	・新しい住宅地ができ、児童が登下校で通るようになったが、交通量が多くトラックなどもよく走っている。	・路側線、グリーンベルトの設置	市	済	
34	5	辰市	市道杏神殿線	西九条町１丁目３－２２	・白線が薄くなっており、グリーンベルトがなく、交通量も多い。	・路側線の塗り直し・設置	市	済	
35	6	辰市	市道杏神殿線	東九条町５６４－４	・数名通学路して用いて通っている。 ・所々にある縁石だけでは、危険である。	・路側線の設置 ・路側線の設置後、道路鋲の設置を検討	市	済	
36	7	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町７３８	・白線、グリーンベルトの色が薄くなっている。	・路側線の塗り直し	県	済	
37	8	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町２７９	・交通量が非常に多い場所であり、通学路として通る児童も多い。 ・車の運転手に注意を促す意味でも、はっきりくっきりとした色が必要である。	・カラー塗装の塗り直し	県	済	
38	9	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町５２８	・交通量が非常に多く、三方向から車及び自転車や歩行者が通るため、危険である。	・「通行禁止」看板の塗り直し	警察	済	
39	10	辰市	市道南部第１４０号線	東九条町３９６－２	・看板の設置者は不明だが、劣化が激しく撤去をして、新しいものにつけかえてほしい。	・看板の撤去	自治連合会・市	未	
						・巻き付け看板の設置	市	未	
40	11	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	杏町５－１	・白線、グリーンベルトが消えている。	・路側線の塗り直し	県	済	
41	12	辰市	市道南部第１５０・１５３号線	西九条町２３３－１	・写真の右側道路向きの看板はあるが、手前側から見える看板が設置されていない。	・看板の向きの修正	警察	済	