【明治小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	明治	市道南部第１８６号線	神殿町１５５(神殿郵便局西側三差路)	神殿郵便局西側の三差路の北側には、横断歩道があるが、南側に横断歩道がなく、東から西へのグリーンベルトに渡れず危険である。	横断歩道の南側への移設を検討 →上申中	警察	済	
2	明治	主要地方道奈良大和郡山線	北永井町１～５２	出屋敷から北永井に入る通学路で、登下校中に車両がスピードをあげて走ることがあり、また道路東側に側溝があり危険である。	・道路西側に路側線、グリーンベルトの設置 ・道路東側に路側線、転落防止柵の設置 ↓ ・道路西側グリーンベルトの設置 ・道路東側転落防止柵の設置	県	済	
2	明治	主要地方道奈良大和郡山線	北永井町１～５２	出屋敷から北永井に入る通学路で、登下校中に車両がスピードをあげて走ることがあり、また道路東側に側溝があり危険である。	・交差点北側の道路の東側にポストコーンの設置	市	ー	奈良市道ではないため施工不可
3	明治	市道南部第１８６号線	かえる公園付近　神殿町５２２	登校時間帯規制はあるが、北への車の抜け道となっており、児童の登下校時に狭い道に入り込んできて、非常に危険である。	グリーンベルトの設置	市	済	
3	明治	市道南部第１８６号線	かえる公園付近　神殿町５２２	登校時間帯規制はあるが、北への車の抜け道となっており、児童の登下校時に狭い道に入り込んできて、非常に危険である。	下校時間の通行規制を検討	警察	ー	地元から取り下げ