【大安寺西小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
57	1	大安寺西	市道中部670号線、666号線	三条桧町１～恋の窪２丁目５-２１-３	・車の通行量が多く、速度も速い。しかし、車と歩行者を分ける白線が消えていたり、消えかけたりしている。また、速度落とせの道路標示も消えかかっており走行車両運転手からは判読できない。	・路面標示「学童注意」の設置	市	済	
						・路面標示「速度落せ」の塗り直し ・路側線の塗り直し	市	済	
58	2	大安寺西	市道中部666号線	恋の窪1丁目2-2	・南行の信号機が青信号のとき、東西方向の歩行者用信号機も青となり、車両と歩行者がクロスする状態である。	・横断歩道の拡幅を検討	警察	済	
59	3	大安寺西	市道中部第9号線	大安寺西３丁目７-１４	・車の通行量が多く、速度も速い。しかし、車と歩行者を分ける白線が消えていたり、消えかけたりしている。また、速度落とせの道路標示も消えかかっており走行車両運転手からは判読できない。グリーンベルトの一部も消えかけている。	・道路鋲の設置 ・ポストコーンの設置	市	済	
						・横断歩道、ダイヤマーク、停止線の塗り直し	警察	済	
60	4	大安寺西	市道中部第273号線	四条大路一丁目3-19から四条大路南町11-14まで	・車の通行量が多く、ゾーン30であるが速度も速い。しかし、車と歩行者を分ける白線が消えていたり、消えかけたりしている。また、止まれやゾーン30の道路標示も消えかかっており走行車両運転手からは判読できない。グリーンベルトの一部も消えかけている。 ・同区間に制限速度40ｋｍの標識と30ｋｍの案内が混在している。またゾーン30の標識6箇所中、3箇所が読み取れない。	・路側線の塗り直し ・路面標示「ゾーン３０」の塗り直し	市	済	
						・横断歩道の塗り直しを検討	警察	済	