【伏見小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
9	1	伏見	市道中部第２・８６０号線	疋田町１丁目５	・この道路は通行量が多く、特に朝はスピードを出して走る車が多い。 ・信号機の押しボタンの位置が車道に近いので、児童が車と接触するかもしれず危険である。	・巻き込み防止線とグリーンベルトの設置	市	済	
10	2	伏見	市道中部第８６７号線	青野町２丁目４	・この道路は幅が狭く、車が通ると児童が道路の端にかなり寄らなければならない。 ・道路の東側が畑との段差が大きく、落下すると大きなけがにつながってしまう恐れがあり危険である。	・グリーンベルトとポストコーンの設置 ※田んぼの地権者の同意が必要。	市	未	
11	3	伏見	市道中部第７３２・７３３号線	菅原町２６３-３	・この道路は特に朝の車の通行量が多く、信号も設置されていない。 ・特に登校時に児童が横断するときには車との接触等の危険がある。	・横断幕の設置（奈良警察署） ※田んぼの地権者の同意が必要。	警察	済	横断幕の代替措置として、南向きの規制を増設
						・看板の設置 ※田んぼの地権者の同意が必要。	地元	未	
12	4	伏見	市道中部第７３３号線	西大寺国見町２丁目１７-１-１	・この道路の幅が狭くなっており、登下校中等に車が通ると接触しそうで危険である。	・路側線とグリーンベルトの設置	市	済	
13	5	伏見	市道中部第１５００・１５０６号線	西大寺南町１８-２	・この道路は駅に続くため車の通行量が多い。 ・横断歩道は設置されているが、道路を横断するにあたり危険が伴う。	・押しボタン信号付きの横断歩道を通るよう指導	学校	済	