【あやめ池小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
16	1	あやめ池	あやめ池南６丁目２－１辻家付近擁壁	あやめ池南６丁目２－１辻家付近擁壁	・壁面が傾いていて、倒壊の恐れがある。	・ブロック塀が撤去されたため、対策なし。	ー	済	
17	2	あやめ池	里道・西大寺共有地	あやめ池南６丁目２－１～１２付近	・斜面の竹藪を水利組合が伐採したため、崖となってしまったので、踏み外すと斜面を転がり落ちる	・児童への安全指導	学校	済	
18	3	あやめ池	市道中部第９２４号線	あやめ池南６丁目４９付近	・歩道の白線が消えかかっているのと、ガードレールがない。	・路側線の塗り直し	市	済	
						・ガードパイプの設置 ※隣接する住宅所有者の同意が必要。	市	未	同意待ち
19	4	あやめ池	市道西部第３５９号線・市道二条谷田線	学園南３丁目9-7	・渋滞を避けるための抜け道となっているが、狭隘で急坂になっているため、危険な速度での走行が多い。また、市道二条谷田線から進入する際には危険な速度で進入する車両が多い。	・児童への安全指導	学校	済	
20	5	あやめ池	私道	あやめ池南３丁目1-２４～あやめ池南４丁目1-５０	・児童の往来が多い道路でT字の交差点が近距離に２か所ある。 ・一部道路幅が狭くなっているうえ、見通しも悪い。その上、勾配があるため、見通しも悪い。	・路側線の塗り直し		未	南半分については令和7年度の水道工業の原状回復工事にて舗装も路側線の塗り直しも済み。北半分については令和8年度予算を確保しており令和8年度施工予定。
21	6	あやめ池	市道中部第９２４・９３０号線	奈良市あやめ池南６丁目8-３７付近	・あやめ池南１丁目の東側のマンションの児童は、道路を横断しないと歩道が途中でなくなる。また、写真右下に写っている歩道が途中でなくなる。	・児童への安全指導	学校	済	
22	7	あやめ池	市道中部第９３１号線・西部第３３５号線	あやめ池南１丁目１１-３０付近	・市道の北側に本校へ登校する児童が５名。 ・市道沿いは歩道もなく危険なため、道路を横断して住宅地へと入っていく必要がある。 ・通学路の新設を申請中	・横断歩道設置を検討	警察	ー	たまり場が確保できないため、設置できない。
23	8	あやめ池	行政財産（市）	あやめ池南５丁目1-３７	・階段が老朽化している。 ・通学路の新設を申請されたが、一部私道であるため、通学路指定することは難しい。	・通学路の新設が取り下げられたため、対策なし。	ー		
24	9	あやめ池	市道西部第３３９号線	学園南１丁目8-１５-2	・市道の北側に本校へ登校する児童が10名。 ・歩道のグリーンベルトが消えかかり、凹凸があるため、雨天時に水たまりをよけるため、児童は車道を歩くことになる。 ・この道は近鉄学園前駅の渋滞を避ける抜け道で、車両の通行も多い。	・点検時には既に対策が完了していた。	ー	済	
25	10	あやめ池	市道西部第３１９号線	学園南１丁目5-2付近	・線路の上にかかる橋の欄干が低く、１mにみたないため、転落の危険性がある。	・フェンス等の設置 ※地元の同意が必要。	市	未	R8年度委託完了予定 R9年度工事発注予定