【三碓小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
43	1.2.3	三碓	富雄川河川敷（県）・市道西部第７９６号線	三碓５丁目２付近	・ガードレールが歪んでいる。 ・止まれ表示と横断歩道、歩道の白線がかすれている。	・路側線の塗り直し	市	済	
						・路面標示「止まれ」の塗り直し	警察	済	
44	4	三碓	市道西部第６０３号線	西千代ケ丘１丁目１付近	・車道の不具合ですが、車道のボール折れによる運転ミスにより歩行者、児童への影響の可能性がある	・自治会から道路建設課へポストコーンの修繕について要望書を提出→済	―		
45	5.6	三碓	市道西部第６０３号線	西千代ケ丘２丁目１７付近	・ガードレールの歪みとガードレールの歩道への飛び出し ・車道脇のアスファルトの盛り上がり　車道の不具合ですがバイクの運転ミスを起こしやすく事故につながる可能性がある	・ガードレールの修繕	市	未	
						・アスファルトの修繕	市	済	
46	7	三碓	市道西部第３６６・３７２号線	学園大和町３丁目４０-２	・横断歩道の白線が消えかかっている	・横断歩道の塗り直し	警察	済	
47	8	三碓	市道西部第３７２・３８０号線	学園大和町3丁目278-1	・横断歩道前だが溝蓋がない。また、ガードレールやボールもない。 ・車が結構なスピードで通過していくので危険。対策が必要である。	・側溝の暗渠化 ・アスファルトの修繕 ・ポストコーンの設置 ・路面標示「横断注意」の設置	市	未	