【大宮小学校】令和３年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（Ｒ７年７月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策後状況	備考
1	大宮	国道369号線	大宮町四丁目　新大宮交差点	・スクランブル交差点ではないが、斜めに横断する児童や通行人が多い。 ・横断歩道が薄くなっている。	スクランブル交差点の検討 歩行者信号の秒数延長の検討 横断歩道の塗り直し	警察	済	
2	大宮	市道西九条佐保線 市道中部第659号線 市道中部第646号線	大宮町四丁目　地蔵前交差点	・約480人の児童が横断するが、横断歩道が無い。	路面補修	市	済	
3	大宮	市道西九条佐保線 市道中部第659号線 市道中部第646号線	大宮町四丁目　地蔵前交差点	・標識が破損し、目視しにくい。	標識の補修※上申済み	警察	済	
4	大宮	市道中部第646号線 市道中部第645号線	大宮町三丁目3-13付近	・横断歩道が薄くなっており、ドライバーが認識しづらい。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
5	大宮	市道中部第639号線 市道中部第647号線	三条本町8-1付近 三条本町交差点	・横断歩道が薄くなっており、ドライバーが認識しづらい。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
6	大宮	主要地方道奈良生駒線	三条栄町交差点	・大阪方面から三条通りに車やバイクが左折する際に西側から横断中の児童（身長が低い児童は特に）がよく見通せないため、危険。	看板の移動、植栽の剪定	県	済	