【大宮小学校・三笠中学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 （R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
22	1	大宮	市道中部第642号線・第646号線	大宮町2丁目3－52	点滅信号撤去後、横断歩道はあるが、看板や建物で左右の確認が難しい。	舗装更新時に路面標示の塗り直し	市	未	
23	2	大宮	市道中部第647号線	大宮町4丁目249－1付近	歩道が狭く傾斜があり危険（歩道の体裁なし）	安全指導	学校	済	
25	4	大宮	市道中部第657号線	三条大宮町2－21	横断歩道の白線が薄くなっている。「園児注意」が消えている。	路面標示「園児注意」・中央線・路側線・の塗り直し	市	済	
25	4	大宮	市道中部第657号線	三条大宮町2－21	横断歩道の白線が薄くなっている。「園児注意」が消えている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
26	5	大宮	市道中部第639号線・第657号線	三条本町1－93	横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
27	6	大宮	市道中部第661号線	大宮町4丁目313－1	通学路注意・横断歩道が消えかけている。	路面標示「通学路注意」2か所の塗り直し	市	済	
28	7	大宮	市道中部第642号線	大宮町2丁目3－52付近	グリーンベルト・ゾーン30の標示が消えている。	グリーンベルト・ゾーン30の塗り直し	市	済	
29	8	大宮	市道中部第642号線	大宮町2丁目5－5付近	「通学路注意」が消えている。	路面標示「通学路注意」の塗り直し	市	済	
30	9	大宮	市道中部第661号線・第662号線	大宮町四丁目331－1	ゾーン30が薄くなっている。	ゾーン30の塗り直し	市	済	
31	10	大宮	市道中部第661号線	大宮町4丁目296－1	①進入禁止標識が傾いている（劣化） ②ガードレールが曲がり一方通行標識が傾いている	標識柱の修繕（次回更新時に対応予定）	警察	未	ガードパイプ修繕後標識柱の設置が可能だが、ガードパイプが未だに修繕されていないため未完

32	11	大宮	市道中部第659号線	大宮町4丁目234－1付近	白線・グリーンベルトが消えかかっている	グリーンベルトの塗り直し	市	未	
32	11	大宮	市道中部第659号線	大宮町4丁目234－1付近	白線・グリーンベルトが消えかかっている	横断歩道の補修修繕・塗り直し	市・警察	済	
33	12	大宮	市道中部第648号線	大宮町3丁目1－1	ゾーン30が消えかかっている。	点検時にゾーン30の塗り直し済み	―	―	
34	13	大宮	市道中部第642号線	三条宮前町1－1付近	路側線がほぼ消えている。	路側線の塗り直し	市	済	
35	14	大宮	市道中部第638号線	大宮町2丁目1－1	ゾーン30が途切れている。	路側線・ゾーン30の塗り直し	市	済	
36	15	大宮	市道中部第646号線	大宮町2丁目1－24	ゾーン30が薄くなっている	点検時にゾーン30の塗り直し済み	―	―	
37	16	大宮	市道西九条佐保線・国道360号	市道西九条佐保線・国道360号	歩車分離の交差点となり、歩行者が恒常的に多く斜め横断が常態化している。	安全指導	学校	済	
38	17	大宮	国道360号	大宮町5丁目1－4～大宮町6丁目3－13	北側歩道ががたがたである。南側は舗装完了済。	舗装のやり直し	県	済	