【柳生小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
78	1	柳生	県道笠置山添線	柳生下町246	交差点の南方面及び西方面より北方面に向かう車輌には制限速度を超過して通行するものが多く、児童が交差点を横断する際及び登下校で交差点から北方面の歩道を通行する際非常に危険が伴う状況である。	ポストコーンの修繕、路側線の塗り直し	県	未	