【興東小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
79	2	興東	天理加茂木津線・須山西挟川線	須川町1424	T字交差点。車両通行において優先の判別が行いにくい。横断歩道もあり、児童生徒の通行・横断も考えられるため、どちらか一方に一時停止等の策を講じる必要があるように考える。大型トラックを含む自動車が減速せずにT字路を右左折する。興東小学校側沿って歩道はあるものの、歩道を歩いていると危険を感じる（児童の声）。衝突事故により歩道を歩く児童が巻き込まれないか心配である。	交差点内のカラー舗装	県	未	