【朱雀小学校・平城東中学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 （R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
53	1	朱雀	市道中部第1161号線	朱雀1丁目5－15	下り坂になっており車のスピードが上がりかつカーブになっているため危険である。	点検時に路面標示「速度落せ」設置済み	―	―	
54	2	朱雀	市道中部第1161号線・第1124号線	朱雀5丁目5－14	子ども達の通学路で一番交通量が多く、信号機があるが交差点を渡る（4車線道路）のが危険である。また、通称赤道を通るルートもあるが、人通りが少なく暗い。	ガードパイプの設置の検討	市	済	
55	3	朱雀	市道中部第1161号線・第1137号線	朱雀5丁目3－2　平城朱雀第1住宅	大通りに出る道のため、住宅地を出入りする車が飛び出してきて危険である。 大通りを横断する横断歩道もあり、注意が散漫になりやすい。横断歩道で待っている児童が街路樹で視認しにくく、危険である。	横断歩道に近接する街路樹の伐採	市	済	北東の街路樹は住民の同意が得られず伐採不可。 他の3本は伐採。
56	4	朱雀	市道中部第1055号線	朱雀2丁目1－24　朱雀橋	通学する児童は少ないが、公園に遊びに行く際によく利用している。階段の滑り止めが外れていたりして危なく、また、赤道は滑りやすく、亀裂によりガタガタしている部分もあり危険である。	階段の補修	市	未	
57	4	平城東中	市道中部第1145号線・第1146号線	朱雀6丁目9－1	公民館前の道路を通り抜ける児童生徒が多い。交差点の優先関係がはっきりしており、一時停止規制をかけるのは難しい。また、「学童注意」の路面標示がはがれている。	東西にドットライン・路面標示「学童注意」の設置、平城東公民館出口に停止線の設置	市	未	ドットライン・路面標示「学童注意」の設置→済
57	4	平城東中	市道中部第1145号線・第1146号線	朱雀6丁目9－1	公民館前の道路を通り抜ける児童生徒が多い。交差点の優先関係がはっきりしており、一時停止規制をかけるのは難しい。また、「学童注意」の路面標示がはがれている。	路面標示「飛び出し注意」の塗り直し	市	済	