【佐保台小学校・平城東中学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
63	1	佐保台	市道中部第173号線	佐保台西町97	自動車の通りが多い駅前にもかかわらず、横断歩道の存在が分かりにくく電柱及び往路樹等で横断待ち状況が視認しにくい。	街路樹の伐採	市	済	
63	1	佐保台	市道中部第173号線	佐保台西町97	自動車の通りが多い駅前にもかかわらず、横断歩道の存在が分かりにくく電柱及び往路樹等で横断待ち状況が視認しにくい。	電柱移設	市	ー	電柱の移設に関しては、通行の支障にならない限り移設命令が難しい。
63	1	佐保台	市道中部第173号線	佐保台西町97	自動車の通りが多い駅前にもかかわらず、横断歩道の存在が分かりにくく電柱及び往路樹等で横断待ち状況が視認しにくい。	横断歩道の移設	警察	ー	横断歩道を移設するためには、電柱やボラード、街灯も移設が必要となるが、そこまでの必要性はないと判断される。また、移設する場合、横断歩道の幅を現在より狭くする必要も出てくるため安全面の観点から移設は望ましくない。よって現状維持とする。
64	1	平城東中	奈良阪南田原線	平城大橋	佐保台在住の生徒は、登下校の際、この歩道を歩くが、この橋からガードレールがなく、大変危険である。車の交通量も多く、住民の自転車も往来するため何かのはずみで生徒が歩道からはみ出た場合、車の接触も大いに考えられる。また、車が歩道を乗り上げる事故も鑑みるとガードレールの設置は必須である。また、轍による水はねで雨天時は歩行できない。	轍の補修	市	済	
64	1	平城東中	奈良阪南田原線	平城大橋	佐保台在住の生徒は、登下校の際、この歩道を歩くが、この橋からガードレールがなく、大変危険である。車の交通量も多く、住民の自転車も往来するため何かのはずみで生徒が歩道からはみ出た場合、車の接触も大いに考えられる。また、車が歩道を乗り上げる事故も鑑みるとガードレールの設置は必須である。また、轍による水はねで雨天時は歩行できない。	通学路の変更の検討	学校	済	
65	2	平城東中	市道中部第1287号線	平城山跡道橋	平城山周辺に居住地がある生徒の登下校はこの赤道を通るが、平城山駅から公園までの道のりに街灯がなく、人気もない上、部活動を終えて下校する生徒にとって大変危険である。	歩街路灯の設置	市	ー	歩道橋手すり部に照明があるため設置不可能