【左京小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
57	1	左京	左京５丁目４	市道中部第１１９９号線１６６８号線	車両の交通量が多く、速度も速い。道路に歩行空間を示すものがない。	既にグリーンベルト及び交差点マーク等の対策が実施済みであることを確認した。	―		
58	2	左京	左京５丁目３－２６	市道中部第１６６８号線	車両の交通量が多く、速度も速い。道路に歩行空間を示すものがない。	既にグリーンベルト及び交差点マーク等の対策が実施済みであることを確認した。	―		
59	3	左京	左京４丁目９	市道中部第１１９１号線	車両の交通量が多く、速度も速い。自転車の運転者に注意喚起するものがない。	横断歩道の移設検討	警察	済	
						・路面標示「学童注意」の設置 〈横断歩道の移設が難しい場合〉 ・巻き込み防止線、ボストコーンの設置	市	済	奈良署が横断歩道の移設をしているため路面標示「学童注意」のみ施工。
						移設に伴う歩道の切り下げ	市	済	
60	4	左京	左京３丁目９	市道中部第１２１２号線	登校時に車両の交通量が多く、危険。	路面標示「学童注意」の設置	市	済	
						交差点マークの塗り直し	市	済	
61,62	5,6	左京	左京２丁目２－１６５	市道中部第１２２１号線	車の運転者から背の低い子どもを認識しづらい。	路面標示「横断注意」の塗り直し	市	済	
63	7	左京	左京３丁目７－２	市道中部第１２１６号線	マンションの敷地内から一般道路へ出入りする場所であるが、交差点の見通しが悪い。	路面標示「学童注意」の設置	市	済	
64,65	8,10	左京	左京３丁目２４－１	市道中部第１１９４号線	・冬季の下校、特にバンビーホームからの下校時は街路が少なくほぼ真っ暗で非常に危険。 ・植え込みや雑草も多く、車道側から歩道内が見えないため、不審者などが隠れやすく、見つけにくい。 ・北から南方向へ走行する車両のスピード出しすぎが原因で、非常に危険な状態になっている。 ・２０２２年１０月６日（木）に、ワゴン車による街路樹なぎ倒し車両横転事故があり、周辺住民や保護者から早急な安全確保の強い要望がある。	低木の伐採	市	済	
						高木・低木の伐採、舗装、ガードパイプの設置	市	済	
66	9	左京	左京５丁目３－１	市道中部第１１９４号線	下校時、福祉施設を出入りする車が非常に多く、車両が児童を見つけても停止せずに通行する。	路側線の設置を検討	市	未	破線を設置検討