【平城小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 （R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
80	1	平城	市道中部第51・52・54号線	秋篠町1567	南向き時間帯通行規制だが、侵入の車がいる。西からの通行者が横断歩道を無視する。路面標示が消えかけている。	横断歩道の塗り直し検討	警察	済	
80	1	平城	市道中部第51・52・54号線	秋篠町1567	南向き時間帯通行規制だが、侵入の車がいる。西からの通行者が横断歩道を無視する。路面標示が消えかけている。	外側線・ドットラインの塗り直し、ポストコーンの修繕、看板の撤去	市	済	
81	2	平城	市道中部第51・52・54号線	秋篠町672	路面標示が消えている。	路面標示「通学路注意」塗り直し	市	済	
82	3	平城	市道中部第51号線	押熊町651－5	歩道が狭い。時期によっては草木が高くなり死角になる。子供が見えない。夕方、暗い。	草刈り	市	未	
82	3	平城	市道中部第51号線	押熊町651－5	歩道が狭い。時期によっては草木が高くなり死角になる。子供が見えない。夕方、暗い。	横断歩道、ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
84	4	平城	市道中部第41号線	押熊町（島廻池付近）	路面のひび割れ、水が溜まる。車道と歩道の区別がない。抜け道で通過交通が多い。	舗装補修	市	済	
84	4	平城	市道中部第41号線	押熊町（島廻池付近）	路面のひび割れ、水が溜まる。車道と歩道の区別がない。抜け道で通過交通が多い。	グリーンベルトの設置	市	未	
83	5	平城	市道中部第51号線	押熊町574	細道（歩道）からの飛び出し。横断歩道が見にくい。歩道に草が生い茂り、死角になる。	草刈り、路面標示「学童注意」の塗り直し	市	済	
83	5	平城	市道中部第51号線	押熊町574	細道（歩道）からの飛び出し。横断歩道が見にくい。歩道に草が生い茂り、死角になる。	路側線の設置	市	済	

85	6	平城	市道中部第51号線	秋篠町（いぬい池周辺）	路面のひび割れ、水が溜まる。車道と歩道の区別がない。看板の老朽化。	舗装補修	市	済	
85	6	平城	市道中部第51号線	秋篠町（いぬい池周辺）	路面のひび割れ、水が溜まる。車道と歩道の区別がない。看板の老朽化。	グリーンベルトの設置	市	未	
86	7	平城	市道中部第1344号線・第1345号線	山稜町447	踏切が1台しか通行できず、対向車がいると車が下がってくる。朝の時間帯は通行量が多く、速度も出ているため危険。どちらが優先道路かわからない。	安全指導、通学路変更の検討	学校	-	通学路変更はかなり遠回りになってしまう児童が出てしまうため、変更なしとするとのこと。
87	8	平城	市道中部第51号線	秋篠町1563－2	朝の時間帯は通行量が多く、速度も出ているため危険。看板が腐食のため倒壊の恐れ。	路面標示「学童注意」設置、看板撤去	市	未	路面標示「学童注意」設置→済
87	8	平城	市道中部第51号線	秋篠町1563－2	朝の時間帯は通行量が多く、速度も出ているため危険。看板が腐食のため倒壊の恐れ。	路側線の塗り直し及びグリーンベルトの設置	市	未	