【鳥見小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（Ｒ８年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
11	1	鳥見	市道鳥見二名線 市道西部第９１６号線	三松ヶ丘１	坂道からカーブを描きながら下り終えるとすぐに横断歩道がある。見通しが悪いこと、また、車は減速する間もなく、横断歩道となってしまう。また、三方向から車が来るので、横断に危険がある。	路面標示「学童注意」の設置	市	済	
12	2	鳥見	市道鳥見二名線 市道西部第９０８号線	鳥見三丁目１８－７	西から東に向かう坂を下った先に三差路があり、車が左折しようとすると、交差点左から歩いてくる子どもの姿が全く見えない。	ストップシールの設置	市	済	
13	3	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見三丁目１８－７	降雨により流れる水の勢いが事情に強く、側溝のコンクリートの蓋が浮き上がる。	令和３年度と同箇所であり、今年度中に修繕予定である。	―		
14	4	鳥見	市道西部第８９２号線	鳥見四丁目	道路に凸凹があり、歩行が危険である。	路側線、グリーンベルトの設置	市	済	
15.16	5,6	鳥見	市道西部第８８５号線８９９号線	鳥見三丁目、三碓町付近	・カーブミラーを映るようにしてほしい。 ・通行の子どもが映るようにしてほしい。	路面標示「学童注意」の設置	市	済	