【鳥見小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧 （R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
95	1	鳥見	市道西部第892号線	鳥見町3丁目11－1－56	横断歩道があるが、通行する車が多く危険である。交差点間の距離が短い。	横断歩道の両端にストップマークの設置	PTA・学校	未	
96	2	鳥見	市道西部第892号線	鳥見町3丁目4－6	歩道はいっぱいあるが、通行する児童も多く歩道いっぱいに広がり歩くため危険である。側溝も数カ所破損している。	側溝補修	市	済	
96	2	鳥見	市道西部第892号線	鳥見町3丁目4－6	歩道はいっぱいあるが、通行する児童も多く歩道いっぱいに広がり歩くため危険である。側溝も数カ所破損している。	ガードパイプの設置検討	地権者	未	
97	3	鳥見	市道西部第892号線・第899号線	三碓町2190－5	通学時間帯に通行する車も多く、通行する児童も多いため危険である。今後新たに宅地の造成および住宅の建設が予定されており、さらに工事車両や車両の通行が増えることが予想される。	グリーンベルトの設置、交差点マークの塗り直し	市	済	
98	4	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見町3丁目11－2	抜け道で車の通行が多く、特に下りで速度を落とさない車が多く、児童が横断歩道を渡るのにとても危険である。	ダイヤマークの塗り直し	警察	済	
98	4	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見町3丁目11－2	抜け道で車の通行が多く、特に下りで速度を落とさない車が多く、児童が横断歩道を渡るのにとても危険である。	ストップシールの設置	学校・PTA	未	
99	5	鳥見	市道鳥見二名線	鳥見町3丁目11－2	歩道に段差が多く転倒の危険がある。実際に地域の方が転倒されてケガをされる事象が起こった。	看板撤去跡の補修、段差解消の検討	市	済	