【東登美ヶ丘小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R7年7月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
23	1	東登美ヶ丘	市道西部第３９号線 市道西部第４３号線	東登美ケ丘４丁目１９－１付近	・約２００名の児童が横断するが、４３号線は交通量も多く、見通しの良い直線道路だが、反面、車両のスピードが出やすい。 ・令和２年度の信号機の設置要望にて、同年、押しボタン信号が設置されたが、信号機に気付かず信号無視する車両も見かける。 ・また、３９号線は一時停止線及び停止標識が設置されているものの、停止線で一時停止する車両が少なく、歩道から児童の飛び出しがあった場合、事故の危険性が高い。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
						路面標示「学童注意」４箇所塗り直し	市	済	
						ストップシールの設置	市	済	
24	2	東登美ヶ丘	市道西部第１３号線 市道西部第２４号線	東登美ケ丘４丁目２０－７５付近	・約１５０名の児童が横断するが、登美いこいの道からならやま大通りへの抜け道となっている。 ・令和２年度の横断歩道の設置要望にて、同年、横断歩道が設置されたものの、１３号線は停止線で一時停止する車両が少なく、児童の横断時に歩行者優先ができていない事態も見受けられ、事故の危険性が高い。	横断歩道の塗り直し	警察	済	
						路面の補修	市	済	
25	3	東登美ヶ丘	市道西部第２４号線	中登美ヶ丘2丁目１９８１-79付近	登美ヶ丘北中学校前横断歩道から小学校に下る坂道の西側歩道にて、側溝が約１００m敷設されているが、グレーチングがない。 金蓋によって児童が転びやすいところがある。	金蓋の改善を依頼	市	済	
26	4	東登美ヶ丘	市道西部第２４号線	東登美ケ丘４丁目２０－２付近	約１５０名の児童が横断するが、登美いこいの道からならやま大通りへの抜け道となっている。	路面標示「学童注意」の塗り直し	市	済	
27	5	東登美ヶ丘	市道西部第３９号線	東登美ケ丘４丁目１９－８付近	・約200名の児童が下校に通っている道である。 ・歩道はあるが、道路との段差が少なく、ガードレールがないので、スピードを出す車に注意を促す必要がある。	路面標示「学童注意」の塗り直し	市	済	