【平城西小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R7年7月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体	対策状況	備考
43	1	平城西	市道中部第１６４号線	中山町１１５６－１付近	木の根が伸びてきて路面の凹凸がひどい。 雨天時によく水がたまり、車に水をかけられる児童が多発している。	・路面の補修 ・路側線の塗り直し	市	済	
44	2	平城西	市道登美ヶ丘中山線 市道中部第１４８号線	中山町１２５０付近	道路標識が白くなり、視認性が悪くなっている。 夜には内蔵電灯が光ることで、さらに白くなり視認性が悪い。	横断歩道標識の取り換え	警察	済	
45	3	平城西	市道西部第２８１号線１４０号線	中山町２００付近	少しカーブになっている道で、先に変形した交差点もあるため、通過する自動車がスピードを出しやすい。児童が安心して道路を横断できる場所がない。	ストップシールの設置	市	済	
						通学路の見直しを検討	学校	済	