【平城西小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
119	1	平城西	市道登美ヶ丘中山線・市道中部第148号線	中山町1250付近	たくさんの児童が行き来する上で、自動車がスピードを出して通り抜けることが多い。道路上の表示等も薄く消えかかっている。	駐停車禁止線の塗り直し	警察	未	一部済、一部未完（新築工事中箇所ありのため）
119	1	平城西	市道登美ヶ丘中山線・市道中部第148号線	中山町1250付近	たくさんの児童が行き来する上で、自動車がスピードを出して通り抜けることが多い。道路上の表示等も薄く消えかかっている。	路面標示「学童注意」・路側線の塗り直し	市	未	
120	2	平城西	市道西部第281号線	中山町200付近	長く直線が続くことから、スピードを出す車が多い。薄く消えかかった小さな看板はあるが、スピードを抑える警告が十分ではない。	看板2か所設置	市	未	
121	3	平城西	市道西部第294号線	朝日町2丁目18付近	長く直線が続くことから、スピードを出す車が多い。児童が横断することが多いが、安心して横断できる状況にない。	安全指導	学校	済	
121	3	平城西	市道西部第294号線	朝日町2丁目18付近	長く直線が続くことから、スピードを出す車が多い。児童が横断することが多いが、安心して横断できる状況にない。	低木剪定	市	済	
122	4	平城西	市道西部第86号線	中山町西2丁目1000付近	横断歩道の手前に赤色回転灯が設置されているが、赤色回転灯の先がカーブになっており、横断歩道は確認できない。	舗装更新時に路面標示の設置	市	未	
122	4	平城西	市道西部第86号線	中山町西2丁目1000付近	横断歩道の手前に赤色回転灯が設置されているが、赤色回転灯の先がカーブになっており、横断歩道は確認できない。	看板「この先横断歩道あり」設置	市	済	
123	1	登美ヶ丘中	市道登美ヶ丘中山線・市道西部第86号線	中山町西2丁目泉橋北詰交差点	通学時間帯には交通量が多く、児童生徒を含めて歩行者も大変多い交差点。右左折する自動車が歩道に乗り上げて行くこともしばしばあるため、歩行者にとって大変危険。	ポストコーンの設置	市	済	